



## Quick Installation Guide

### 30W Gigabit PoE+ Injector

Model: POE200 | POE200H

|            |            |                |             |
|------------|------------|----------------|-------------|
| English    | Deutsch    | Français       | Español     |
| Italiano   | Български  | Čeština        | Dansk       |
| Ελληνικά   | Eesti      | Suomi          | Hrvatski    |
| Magyar     | Қазақша    | Lietuvių kalba | Latviski    |
| Nederlands | Norsk      | Polski         | Português   |
| Română     | Русский    | Slovenčina     | Slovenščina |
| Srpski     | Svenska    | Türkçe         | Україна     |
| العربية    | 日本語        | 한국어            | Indonesia   |
| தமிழ்      | Tiếng Việt | 中文 (繁体字)       |             |

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| NEED TECH HELP? | 810600434          |
| 🌐 www.cudy.com  | ✉ support@cudy.com |



|                       |                                                                                                           |                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Specification         |                                                                                                           |                                                         |
| Model                 | POE200                                                                                                    | POE200H                                                 |
| Standard              | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af                                                                                |                                                         |
| Interface             | · PoE OUT<br>· DATA/IN<br>· Speed: 10/100/1000Mbps                                                        | · PoE OUT<br>· DATA/IN<br>· Speed: 10/100/1000/2500Mbps |
| Power Input           | AC 100~240V, 50/60Hz, 0.8A                                                                                |                                                         |
| Power Supply          | 30W Max                                                                                                   |                                                         |
| PIN Polarity          | Alternative A 1/2(+), 3/6(-)                                                                              |                                                         |
| Dimension             | 121*51*35 mm                                                                                              |                                                         |
| Wall Mountable        | YES                                                                                                       |                                                         |
| Protection            | Short-Circuit protection, Over-Current Protection<br>Over-Voltage Protection, Over-Temperature Protection |                                                         |
| Operating Temperature | -10°C to 40°C                                                                                             |                                                         |
| Storage Temperature   | -40°C to 70°C                                                                                             |                                                         |
| Operating Humidity    | 10% to 90% RH non-condensing                                                                              |                                                         |
| Storage Humidity      | 10% to 95% RH non-condensing                                                                              |                                                         |

## English

| LED/Button/Interfaces |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| LED                   | Green: It is powered on.<br>Orange: It is supplying power for PD device. |
| RESET Button          | Press for 5 seconds to disconnect and then renegotiate.                  |
| PoE/OUT Port          | Connect to PD device with cable to supply power.                         |
| DATA/IN Port          | Connect to Ethernet device with cable to transmit data.                  |
| AC IN Socket          | Connect with AC cable to get power input.                                |

## Deutsch

| LED/Taste/Schnittstellen |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED                      | Grün: Es ist eingeschaltet.<br>Orange: Es versorgt das PD Gerät mit Strom.                 |
| RESET Taste              | 5 Sekunden lang drücken, um die Verbindung zu trennen und dann neu zu verhandeln.          |
| PoE/OUT Hafen            | Mit dem Kabel an PD Gerät anschließen, um es mit Strom zu versorgen.                       |
| DATA/IN Hafen            | Stellen Sie eine Verbindung zum Ethernet-Gerät über ein Kabel her, um Daten zu übertragen. |
| AC IN Buchse             | Schließen Sie das AC-Kabel an, um den Stromeingang zu erhalten.                            |

## Français

| LED/Bouton/Interfaces |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LED                   | Vert : Il est sous tension.<br>Orange : il alimente PD l'appareil.                  |
| RESET Bouton          | Appuyez pendant 5 secondes pour vous déconnecter puis renégocier.                   |
| PoE/OUT Port          | Connectez-vous à l'appareil PD avec un câble pour l'alimenter.                      |
| DATA/IN Port          | Connectez-vous au périphérique Ethernet avec un câble pour transmettre des données. |
| AC IN Douille         | Connectez-vous avec le câble AC pour obtenir l'entrée d'alimentation.               |

## Español

| LED/Botón/Interfaces |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| LED                  | Verde: Está encendido.<br>Naranja: Suministra energía para PD el dispositivo. |
| RESET Botón          | Presione durante 5 segundos para desconectar y luego renegociar.              |
| PoE/OUT Puerto       | Conecte al PD dispositivo con cable para suministrar energía.                 |
| DATA/IN Puerto       | Conéctese al dispositivo Ethernet con un cable para transmitir datos.         |
| AC IN Enchufe        | Conéctese con el cable AC para obtener entrada de energía.                    |

## Italiano

| LED/Pulsanti/Interfacce |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| LED                     | Verde: è acceso.<br>Arancione: sta fornendo alimentazione al dispositivo PD. |
| RESET Pulsante          | Premere per 5 secondi per disconnettersi e quindi rinegoziare.               |
| PoE/OUT Porta           | Collegare al dispositivo PD con cavo per fornire alimentazione.              |
| DATA/IN Porta           | Collegare al dispositivo Ethernet con cavo per trasmettere i dati.           |
| AC IN PRESA             | Collegare con il cavo AC per ottenere l'alimentazione.                       |

## Български

| LED/Бутон/Интерфейси |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| LED                  | Зелено: Включено е.<br>Оранжев: Захранва PD устройство.                    |
| RESET Бутон          | Натиснете за 5 секунди, за да прекъснете връзката и след това преговорете. |
| PoE/OUT Порт         | Свържете към PD устройство с кабел за захранване.                          |
| DATA/IN Порт         | Свържете се с Ethernet устройство с кабел за предаване на данни.           |
| AC IN Гнездо         | Свържете с AC кабел, за да получите захранване.                            |

## Čeština

| LED/Tlačítko/Rozhraní |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| LED                   | Zelená: Je zapnuto.<br>Oranžová: Napájí PD zařízení.               |
| RESET Tlačítko        | Stisknutím na 5 sekund se odpojíte a poté znovu vyjednáte.         |
| PoE/OUT Přístav       | Připojte k PD zařízení pomocí kabelu pro napájení.                 |
| DATA/IN Přístav       | Připojte se k ethernetovému zařízení pomocí kabelu pro přenos dat. |
| AC IN Zásuvka         | Připojte se kabelem AC, abyste získali napájení.                   |

## Dansk

| LED/Knap/grænseflader |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| LED                   | Grøn: Den er tændt.<br>Orange: Den leverer strøm til PD enhed. |
| RESET Knap            | Tryk i 5 sekunder for at afbryde forbindelsen og genforhandle. |
| PoE/OUT Havn          | Tilslut til PD enhed med kabel for at forsyne strøm.           |
| DATA/IN Havn          | Tilslut til Ethernet-enhed med kabel for at overføre data.     |
| AC IN Stikkontakt     | Tilslut med AC-kabel for at få strømindgang.                   |

## Ελληνικά

| LED/Κουμπι/Διεπαφές |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| LED                 | Πράσινο: Είναι ενεργοποιημένο.<br>Πορτοκαλί: Παρέχει ρεύμα για PD συσκευή. |
| RESET Κουμπι        | Πιπιήστε για 5 δευτερόλεπτα για αποσύνδεση και μετά επανοδοιοπραγμάτευση.  |
| PoE/OUT Λιμάνι      | Συνδέστε στη συσκευή PD με καλώδιο για παροχή ρεύματος.                    |
| DATA/IN Λιμάνι      | Συνδέεστε σε συσκευή Ethernet με καλώδιο για μετάδοση δεδομένων.           |
| AC IN Υποδοχή       | Συνδέστε με καλώδιο AC για να λάβετε είσοδο ρεύματος.                      |

## Eesti

| LED/Nupp/liidesed |                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| LED               | Roheline: see on sisse lülitatud.<br>Oranži: see toidab PD seadet.              |
| RESET Nupp        | Ühenduse katkestamiseks ja seejärel uuesti läbiraakimiseks vajutage 5 sekundit. |
| PoE/OUT Port      | Ühendage toiteallikaks kaabli abil seadmega PD.                                 |
| DATA/IN Port      | Andmete edastamiseks ühendage kaabliga Etherneti seade.                         |
| AC IN Pistikupesa | Toitesisendi saamiseks ühendage AC kaabliga.                                    |

## Suomi

| LED/Painike/liitännät |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| LED                   | Vihreä: Se on päällä.<br>Oranssi: Se syöttää virtaa PD laitteelle.    |
| RESET Painike         | Katkaise yhteys painamalla 5 sekuntia ja neuvottele sitten uudelleen. |
| PoE/OUT Portti        | Yhdistä PD laitteeseen kaapelilla virran syöttämiseksi.               |
| DATA/IN Portti        | Yhdistä Ethernet-laitteeseen kaapelilla tiedonsiirtoa varten.         |
| AC IN Pistorasia      | Yhdistä AC-kaapelilla saadaksesi virransyötön.                        |

## Hrvatski

| LED/Gumb/Sučelja |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| LED              | Zeleno: Uključeno je.<br>Narančasta: Napaja PD uređaj.            |
| RESET Gumb       | Pritisnite 5 sekundi za prekid veze i zatim ponovno pregovarajte. |
| PoE/OUT Luka     | Spojite na PD uređaj pomoću kabela za napajanje.                  |
| DATA/IN Luka     | Spojite se na Ethernet uređaj pomoću kabela za prijenos podataka. |
| AC IN Utičnica   | Spojite s AC kablom kako biste dobili ulaznu snagu.               |

## Magyar

| LED/Gomb/Interfészek |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| LED                  | Zöld: Be van kapcsolva.<br>Narancssárga: A PD eszköz tápellátását biztosítja. |
| RESET Gomb           | Nyomja le 5 másodpercig a leválasztáshoz, majd tárgyalja újra.                |
| PoE/OUT Kikötő       | Csatlakoztassa a PD eszközhöz kábellel az áramellátáshoz.                     |
| DATA/IN Kikötő       | Csatlakoztassa az Ethernet-eszközt kábellel az adatátvitelhez.                |
| AC IN Foglalat       | Csatlakoztassa AC kábellel a tápellátáshoz.                                   |

## Қазақша

| LED/Түйме/интерфейстер |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| LED                    | Жасыл: ол қосылы.<br>Қызылт сары: ол PD құрылғыны қуатпен қамтамасыз етеді. |
| RESET Түйме            | Ажырату үшін 5 секунд басыңыз, содан кейін қайта келісіңіз.                 |
| PoE/OUT Порт           | Қуат беру үшін PD құрылғыға кабель арқылы қосыңыз.                          |
| DATA/IN Порт           | Деректерді жіберу үшін Ethernet құрылғысына кабель арқылы қосыңыз.          |
| AC IN Розетка          | Қуат кірісін алу үшін AC кабелімен жалғаныз.                                |

## Lietuvių kalba

| LED/Mygtukas/sąsajos |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| LED                  | Žalia: jis įjungtas.<br>Oranžinė: tiekia maitinimą PD įrenginiui.             |
| RESET Mygtukas       | Paspauskite 5 sekundes, kad atsijungtumėte, tada vėl derikėtės.               |
| PoE/OUT Uostas       | Prijunkite prie PD įrenginio kabeliu, kad tiektumėte maitinimą.               |
| DATA/IN Uostas       | Prijunkite prie Ethernet įrenginio kabeliu, kad galėtumėte perduoti duomenis. |
| AC IN Lizdas         | Prijunkite AC laidu, kad gautumėte maitinimo įvestį.                          |

## Latviski

| LED/Poga/saskarnes  |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| LED                 | Zaļš: tas ir ieslēgts.<br>Oranžš: tas nodrošina barošanu PD ierīcē.     |
| RESET Poga          | Nospiediet 5 sekundes, lai atvienotos, un pēc tam pārrunāiet sarunas.   |
| PoE/OUT Osta        | Pievienojiet PD ierīci ar kabeli, lai nodrošinātu strāvas padevi.       |
| DATA/IN Osta        | Savienojiet ar Ethernet ierīci, izmantojot kabeli, lai pārsūtītu datus. |
| AC IN Kontaktligzda | Savienojiet ar AC kabeli, lai iegūtu strāvas padevi.                    |

## Nederlands

| LED/Knop/Interfaces |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED                 | Groen: het is ingeschakeld.<br>Oranje: Het levert stroom voor PD apparaat.                      |
| RESET Knop          | Houd 5 seconden ingedrukt om de verbinding te verbreken en vervolgens opnieuw te onderhandelen. |
| PoE/OUT Haven       | Aansluiten op PD apparaat met kabel om stroom te leveren.                                       |
| DATA/IN Haven       | Maak verbinding met een Ethernet-apparaat met kabel om gegevens te verzenden.                   |
| AC IN Stopcontact   | Maak verbinding met de AC-kabel om stroomtoevoer te krijgen.                                    |

## Norsk

| LED/Knapp/grensesnitt |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| LED                   | Grønn: Den er slått på.<br>Oransje: Den leverer strøm til PD enheten. |
| RESET Knapp           | Trykk i 5 sekunder for å koble fra og forhandle deretter på nytt.     |
| PoE/OUT Havn          | Koble til PD enhet med kabel for å forsyne strøm.                     |
| DATA/IN Havn          | Koble til Ethernet-enhet med kabel for å overføre data.               |
| AC IN Stikkontakt     | Koble til med AC-kabel for å få strømningang.                         |

## Polski

| LED/Przycisk/interfejsy |                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| LED                     | Zielony: jest włączony.<br>Pomarańczowy: Zasilanie urządzenia PD.                      |
| RESET Przycisk          | Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby rozłączyć, a następnie ponownie negocjować. |
| PoE/OUT Port            | Podłącz do PD urządzenia za pomocą kabla zasilającego.                                 |
| DATA/IN Port            | Podłącz do urządzenia Ethernet za pomocą kabla, aby przesyłać dane.                    |
| AC IN Gniazdo           | Połącz się za pomocą kabla AC, aby uzyskać zasilanie.                                  |

## Português

| LED/Botão/Interfaces |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| LED                  | Verde: está ligado.<br>Laranja: Está fornecendo energia para o dispositivo PD. |
| RESET Botão          | Pressione por 5 segundos para desconectar e depois renegociar.                 |
| PoE/OUT Porta        | Conecte ao dispositivo PD com cabo para fornecer energia.                      |
| DATA/IN Porta        | Conecte-se ao dispositivo Ethernet com cabo para transmitir dados.             |
| AC IN Soquete        | Conecte com cabo AC para obter entrada de energia.                             |

## Română

| LED/Buton/Interfețe |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| LED                 | Verde: Este pornit.<br>Portocaliu: furnizează energie pentru PD dispozitiv. |
| RESET Buton         | Apăsăți timp de 5 secunde pentru a vă deconecta și apoi renegociați.        |
| PoE/OUT Port        | Conectați-vă la PD dispozitiv cu cablu pentru a furniza energie.            |
| DATA/IN Port        | Conectați-vă la dispozitivul Ethernet cu cablu pentru a transmite date.     |
| AC IN Priză         | Conectați-vă cu cablul AC pentru a obține puterea de intrare.               |

## Русский

| LED/Кнопка/Интерфейсы |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| LED                   | Зеленый: питание включено.<br>Оранжевый: подается питание на PD устройство.        |
| RESET Кнопка          | Нажмите и удерживайте 5 секунд, чтобы отключиться, а затем повторите согласование. |
| PoE/OUT Порт          | Подключиться к PD устройству с помощью кабеля для подачи питания.                  |
| DATA/IN Порт          | Подключиться к устройству Ethernet с помощью кабеля для передачи данных.           |
| AC IN Розетка         | Подключиться с помощью кабеля AC, чтобы получить входную мощность.                 |

## Slovenčina

| LED/Tlačidlo/Rozhrania |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LED                    | Zelená: Je zapnutá.<br>Oranžová: Dodáva energiu pre PD zariadenie.  |
| RESET Tlačidlo         | Stlačením na 5 sekund sa odpojíte a potom znovu dohodnite.          |
| PoE/OUT Port           | Pripojte k PD zariadeniu pomocou kábla na napájanie.                |
| DATA/IN Port           | Pripojte sa k ethernetovému zariadeniu pomocou kábla na prenos dát. |
| AC IN Zásuvka          | Pripojte sa káblom AC, aby ste získali napájanie.                   |

## Slovenščina

| LED/Gumb/vmesniki   |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| LED                 | Zelena: Vkllopljen je.<br>Oranžna: Napaja PD napravo.                     |
| RESET Gumb          | Pritisnite za 5 sekund, da prekinete povezavo in se nato znova pogajajte. |
| PoE/OUT Pristisniče | Povežite se z PD napravo s kablom za napajanje.                           |
| DATA/IN Pristisniče | Povežite se z napravo Ethernet s kablom za prenos podatkov.               |
| AC IN Vtičnica      | Povežite s kablom AC, da dobite vhodno napajanje.                         |

## Srpski

| LED/Дугме/Интерфејси |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| LED                  | Зелено: Укључен је.<br>Наранџаста: Напаја PD уређај.                      |
| RESET Дугме          | Притисните 5 секунди да бисте прекинули везу, а затим поново преговарате. |
| PoE/OUT Порт         | Повежите на PD уређај помоћу кабла за напајање.                           |
| DATA/IN Порт         | Повежите се на Етхернет уређај помоћу кабла за пренос података.           |
| AC IN Соцкет         | Повежите се са AC каблом да бисте добили напајање.                        |

## Svenska

| LED/Knapp/gränssnitt |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| LED                  | Grön: Den är påslagen.<br>Orange: Den ger ström till PD enheten. |
| RESET Knapp          | Tryck i 5 sekunder för att koppla från och förhandla sedan om.   |
| PoE/OUT Hamn         | Anslut till PD enhet med kabel för att mata ström.               |
| DATA/IN Hamn         | Anslut till Ethernet-enhet med kabel för att överföra data.      |
| AC IN Uttag          | Anslut med AC-kabel för att få strömingång.                      |

## Türkçe

| LED/Knapp/gränssnitt |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| LED                  | Grön: Den är påslagen.<br>Orange: Den ger ström till PD enheten. |
| RESET Knapp          | Tryck i 5 sekunder för att koppla från och förhandla sedan om.   |
| PoE/OUT Hamn         | Anslut till PD enhet med kabel för att mata ström.               |
| DATA/IN Hamn         | Anslut till Ethernet-enhet med kabel för att överföra data.      |
| AC IN Uttag          | Anslut med AC-kabel för att få strömingång.                      |

## Україна

| LED/Кнопка/Інтерфейси |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| LED                   | Зелений: він увімкнено.<br>Помаранчевий: живлення для PD пристрою.        |
| RESET Кнопка          | Натисніть протягом 5 секунд, щоб від'єднатися, а потім переговорити.      |
| PoE/OUT Порт          | Підключіть до PD пристрою за допомогою кабелю для живлення.               |
| DATA/IN Порт          | Підключіться до пристрою Ethernet за допомогою кабелю для передачі даних. |
| AC IN Розетка         | Під'єднайте кабель AC, щоб отримати живлення.                             |

| اللغة العربية |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| LED/زر/واجهات |                                                                   |
| LED           | الأخضر: يتم تشغيله.<br>البرتقالي: يقوم بتزويد الطاقة لجهاز PD.    |
| RESET كнопكا  | زر اضغط لمدة 5 ثوان لقطع الاتصال ثم إعادة التفاوض.                |
| PoE/OUT بورت  | مينا PoE/OUT قم بالاتصال بالجهاز PD باستخدام كابل لتوفير الطاقة.  |
| DATA/IN بورت  | مينا DATA/IN قم بتوصيله بجهاز إيثرنت باستخدام كابل لنقل البيانات. |
| AC IN Розетка | المقبس AC تواصل مع كابل AC للحصول على مدخلات الطاقة.              |

## 日本語

| LED/ボタン/インターフェース |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| LED              | 緑: 電源が入っています。<br>オレンジ: PD デバイスに電力を供給しています。 |
| RESET ボタン        | 5 秒間押しで切断し、再ネゴシートします。                      |
| PoE/OUT ポート      | PD デバイスにケーブルで接続し、電源を供給します。                 |
| DATA/IN ポート      | ケーブルでイーサネットデバイスに接続してデータを送信します。             |
| AC IN ソケット       | AC ケーブルを接続して電源を入力します。                      |

## 한국어

| LED/버튼/인터페이스 |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| LED          | 녹색: 전원이 켜져 있습니다.<br>주황색: PD 장치에 전원을 공급하고 있습니다. |
| RESET 단추     | 연결을 끊은 다음 재협상하려면 5초 동안 누르십시오.                  |
| PoE/OUT 포트   | PD 장치에 케이블을 연결하여 전원을 공급합니다.                    |
| DATA/IN 포트   | 데이터를 전송하려면 케이블로 이더넷 장치에 연결하세요.                 |
| AC IN 소켓     | AC 케이블로 연결하여 전원을 입력받으세요.                       |

## Indonesia

| LED/Tombol/Antarmuka |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| LED                  | Hijau: Sudah dihidupkan.<br>Oranye: Ini menyuplai daya untuk perangkat PD.       |
| RESET Tombol         | Tekan selama 5 detik untuk memutuskan sambungan dan kemudian bernegosiasi ulang. |
| PoE/OUT Pelabuhan    | Hubungkan ke PD perangkat dengan kabel untuk memasok daya.                       |
| DATA/IN Pelabuhan    | Hubungkan ke perangkat Ethernet dengan kabel untuk mengirimkan data.             |
| AC IN Stopkontak     | Hubungkan dengan kabel AC untuk mendapatkan input daya.                          |

