Philips Philips Avent
Válvula de extractor de leche

Extractores de leche
Blanco

CP9287/01

Transfiere la leche materna del extractor al biberón

Comprueba la compatibilidad a continuación

Esta válvula mantiene el vacío que necesita el extractor de leche materna para transferirla al biberón. Para que el extractor de leche funcione correctamente, mantenga la válvula bien cuidada.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

PHILIPS

Válvula de extractor de leche
Extractores de leche Blanco

CP9287/01

Especificaciones

Piezas reemplazables

- Se ajusta a los tipos de producto: SCF393 SCF394 SCF395 SCF396 SCF397 SCF398 SCF430 SCF441

Piezas reemplazables

- Se ajusta a los tipos de producto: SCD292 SCF330 SCF332 SCF334 SCF335 SCF338 SCF391 SCF392

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Fecha de emisión
2024-04-22

Versión: 5.5.1

EAN: 87 10103 62259 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com