PHILIPS

Víko odšťavňovače

CP9559

výměna stávajícího víka

Tento díl potřebujete k uzavření odšťavňovače

Snadné použití náhradních dílů Philips

- Při výměně dílů výrobku používejte originální díly od společnosti Philips

Přednosti

Snadná výměna dílů výrobku
Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, avšak tato operace nebyla nikdy tak snadná jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.

Specifikace

Vyměnitelný část
Vhodné pro typy výrobku:: HR1832/00, HR1832/01, HR1832/02, HR1832/03, HR1832/31, HR1833/00, HR1836/00, HR1836/01, HR1836/05, HR1837/00

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

Datum vydání
2020-06-08
Verze: 2.0.1

EAN: 08 71010 37179 35

www.philips.com