PHILIPS

Bandeja de goteo

Rojo

Desmontable para una limpieza fácil

No se puede lavar en el lavavajillas

CP1081



Bandeja de goteo

Consulta las especificaciones para descubrir los productos compatibles

Esta bandeja de goteo recoge las aguas residuales de la cafetera. Es fácil de extraer y limpiar. Compatible con Exprelia, Evo, Xelsis y Energica.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar
De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Especificaciones

Pieza reemplazable
Se ajusta a productos de café: HD8943/11, HD8943/12, HD8943/19, HD8943/21, HD8943/22, HD8943/29, HD8944/01, HD8944/02, HD8944/09, HD8944/18, HD8953/01, HD8953/09, HD8953/11, HD8953/19, HD8953/21, HD8954/01, HD8954/09

Adecuado para:
Serie Exprelia: HD8854/01, HD8854/02, HD8855/01, HD8855/09, HD8856/01, HD8856/02, HD8856/09, HD8857/01, HD8857/09
Serie Xelsis: HD8946/01, HD8946/02, HD8946/09, HD8953/01, HD8953/09, HD8953/11, HD8953/19, HD8953/21, HD8954/01, HD8954/02, HD8954/09, RI9946/01

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

Fecha de emisión
2020-09-06
Versión: 2.0.1

www.philips.com