



Philips Xelsis
Wewnętrzny spieniacz
do mleka

- Xelsis
- Nie można myć w zmywarce

CP1773/01

Wewnętrzny spieniacz do mleka

Znajdź kompatybilne produkty w karcie danych technicznych

Wewnętrzny spieniacz do mleka pozwala uzyskać idealnie puszystą piankę. Jest zgodny z modelem Xelsis z 2021 roku.

Łatwość użycia części zamiennych firmy Philips

- Produkt będzie jak nowy dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

PHILIPS

Wewnętrzny spieniacz do mleka
Xelsis Nie można myć w zmywarce

CP1773/01

Dane techniczne

Odpowiednie dla:

- Model XELSIS z 2021 r.: SM8780/00, SM8782/30,

SM8785/00, SM8885/00, SM8889/00

Zalety

Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.



Data wydania 2022-08-08

Wersja: 2.2.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com