

PHILIPS

Wewnętrzna tacka
ociekowa

Xelsis, Accademia

HD5091



Zamknięcie pojemnika ekspresu do kawy

Znajdź zgodne produkty w karcie danych technicznych

Czarna tacka na pozostałości wody znajdująca się pod blokiem zaparzającym w ekspresach do kawy Saeco, Saeco Xelsis i Gaggia Accademia. Można ją łatwo wyjmować i czyścić.

Łatwość użycia części zamiennych firmy Philips

- Produkt będzie jak nowy dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

Zalety

Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

Dane techniczne

Część zamienna

Do modeli: 10003051, 10003052, 10003053, 10003279, 10003250, 10003251, 10003252, 10003311, 10003314, 10003312, 10003315, 10003313, 10003278, 10003301, 10003380, 10003450, 10003501, 10003470, 10003471, 10003575, 10003054, 10003055, 10003562, 10003563, 10003564, 10003565, 10003568, 10003571, 10003566, 10003569, 10003572, 10003567, 10003570, 10003573, 10003576, 10003577, 10003663, 10003730, 10003731, 10003732, 10003733, 10003381, 10003659, 10003660, 10003661, 10003742, 10003773, 10003807, 10003885, 10003886

Do produktów zaparzających kawę:

HD8953/01, HD8953/09, HD8953/11, HD8953/19, HD8953/21, HD8954/01, HD8954/09, HD9712/01, HD9712/11

