


Adaptador Dock NVMe M.2 2 en 1 USB-C/USB-A - 10 Gbps

ID del producto

1USB3-NVME-DOCK



Componente	Función
1 Ranura para unidad M.2 NVMe	<ul style="list-style-type: none"> • Inserte una unidad M.2 NVMe • Diseño tipo tostadora para la disipación del calor
2 Indicador LED	<ul style="list-style-type: none"> • Fijo: unidad detectada • Parpadeante: Actividad de lectura/escritura
3 Conector USB-C Host: 10 Gbps	<ul style="list-style-type: none"> • Conéctelo a un puerto USB-C de un ordenador host • Desconecte el adaptador USB-A del cable USB-C integrado
4 Adaptador USB-A - 10 Gbps	<ul style="list-style-type: none"> • Conéctelo a un puerto USB-A de un ordenador host • Se conecta al cable USB-C integrado

Requisitos

- Unidad NVMe M.2
- Ordenador con un puerto USB-C o USB-A disponible

Para obtener la información más reciente sobre el producto, las especificaciones técnicas y las declaraciones de conformidad, visite: www.StarTech.com/1USB3-NVME-DOCK

Contenido del paquete

- Adaptador de base M.2 NVMe 2 en 1 USB-C/USB-A x 1
- Guía de inicio rápido x 1

Funcionamiento

¡Advertencia! Las unidades M.2 pueden calentarse durante sesiones prolongadas de transferencia de datos. Evite tocar la unidad M.2 inmediatamente después de su uso para evitar posibles quemaduras. Deje que la unidad se enfríe antes de retirarla o manipularla.

¡Advertencia! Expulse siempre la unidad de forma segura a través del sistema operativo antes de desconectarla. Evite el intercambio en caliente de unidades para evitar la pérdida de datos o daños en el dispositivo.

1. Inserte la **unidad M.2 NVMe** verticalmente en el **adaptador de base M.2 NVMe 2 en 1 USB-C/USB-A**.
2. Conecte el **adaptador de base M.2 NVMe 2 en 1 USB-C/USB-A** a un **puerto USB-C** o **USB-A** disponible en el **ordenador host**.
 - Si su ordenador solo tiene puertos USB-A, conecte el **adaptador USB-C a USB-A** incluido en el cable USB-C integrado del **adaptador de base M.2 NVMe 2 en 1 USB-C/USB-A**.