

PHILIPS

Cappuccinatore

Xelsis

Incompatibile lave-vaisselle

CP0701



Cappuccinatore interne

Reportez-vous aux caractéristiques pour connaître les produits compatibles

Ce cappuccinatore interne rend votre lait délicieusement mousseux. Compatible avec les machines Xelsis modèle 2017.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Compatible avec :

XELSIS modèle 2017: SM7580/00, SM7581/00, SM7680/00, SM7682/00, SM7683/00, SM7684/00, SM7685/00, SM7686/00

