

PHILIPS

LatteGo Milchsystem

Philips 5000 mit LatteGo
Milchsystem

2-teiliges Milchsystem ohne
Schläuche

Spülmaschinenfest, leicht zu
reinigen

Innovative Aufschäumkammer

CP0734



LatteGo Milchsystem

Siehe Registerkarte "Kompatibilität und Spezifikation"

Unser 2-teiliges Milchsystem kommt ganz ohne Schläuche oder versteckte Teile aus und lässt sich in nur wenigen Sekunden unter fließendem Wasser reinigen*. *Basierend auf Konsumententests in Deutschland, bei denen führende Kaffeevollautomaten verglichen wurden, die Kaffee und Milch auf Tastendruck zubereiten (2017).

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Geeignet für:

Philips 5000 mit LatteGo Milchsysteem:
EP5340/10, EP5345/10, EP5346/10

