

A Огляд обладнання

- Вигляд спереду**
- Апаратні кнопки вибору порту
 - Світлодіодний порт
 - Перемикач відновлення нововчення мікропрограмного забезпечення
 - Аудіогніздо
 - Порт іновлення вбудованого програмного забезпечення
 - Секція периферійного концентратора USB 3.1 Gen1
 - Кнопка скидання
 - Світлодіодний індикатор живлення
- B Встановлення обладнання**
- Монтаж у стіці – передня сторона**
- Зауваження перед початком: Якщо не вказано інше, рейкові гвинти, згадані у наявності ніжки кроках, не надаються в комплекті. Якщо вам потрібні додаткові гвинти, зверніться до дилера стікі.
- 1 Викрутіть гвинти, по одному з лівого та правого боків біля передньої

Comutador HDMI KVM CS18208 / CS18216 8/16 Portas USB 3.0 K4

A Revisão do hardware

- Vista frontal**
- Botões de seleção de porta
 - LEDs de portas
 - Comutador de recuperação de atualização de firmware
 - Conector áudio
 - Porta de Actualização de Firmware
 - Secção de hub periférico USB 3.1 Gen1
 - Botão de reposição
 - LED de alimentação
- B Instalação do hardware**
- Montagem do suporte - Frente**
- Antes de começar, tenha em atenção o seguinte: salvo indicação em contrário, os parafusos do suporte mencionados nos passos abaixo não são fornecidos na embalagem. Se necessitar de parafusos adicionais, entre em contacto com o revendedor do suporte.
- 1 Retire os parafusos, um de cada lado, esquerdo e direito, perto da frente da unidade.

CS18208 / CS18216 8/16 Portu USB 3.0 4K HDMI KVM Switch

A Donanım İnceleme

- Önde Görünüm**
- Bağlı Noktasi Seçme Düğmeleri
 - Bağlı Noktasi LED'leri
 - Üretici Yazılımı Kurtarma Düğmesi
 - Ses Giriş'i
 - Bellemlen Yükseltme Bağlı Noktası
 - USB 3.1 Gen1 Çevre Birimi Hub Seçimi
 - Sıfır Düğmesi
 - Güç LED'i
- B Donanım Kurulumu**
- Raf Montajı – Ön**
- Başlamadan önce şunlara dikkat edin: Aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki adımlarda belirtilen raf vidaları paket içerisinde verilmez. Dahası fazla vidaya ihtiyacınız olursa lütfen rafı düzgünca saticimiza iletişime geçin.
- 1 Vidaları, ünitenin on tarafına yakın sol ve sağ tarafardan sıkın.
- 2 Raf montajı braketlerini ünitenin on tarafındaki yanlarında vidalamak için raf

CS18208 / CS18216 8/16-portowy przełącznik USB 3.0 4K HDMI KVM

A Przegląd sprzętu

- Widok z przodu**
- Przyciski wyboru portu
 - Diody LED portów
 - Przełącznik odzyskiwania aktualizacji oprogramowania układowego
 - Gniazdo audio
 - Port aktualizacji oprogramowania sprzedawanego
 - Sekcja koncentratora urządzeń periferyjnych USB 3.1 Gen1
 - Przycisk resetowania
 - Dioda zasilania
- B Instalacja sprzętu**
- Montaż w szafie – przed**
- Na co należy zwrócić uwagę przed rozpoczęciem montażu: O ile nie określono inaczej, wymienione niżej śruby do montażu w szafie nie wchodzą w zakres dostawy. W przypadku zapotrzebowania na dodatkowe śruby skontaktuj się z dostawcą szafy.

CS18208 / CS18216 Comutador USB 3.0 8 cu 16 porturi 4K HDMI KVM

A Privire generală hardware

- Vedere din față**
- Butone de apăsare selecție port
 - LEDuri port
 - Przełącznik odzyskiwania aktualizacji oprogramowania układowego
 - Gniazdo audio
 - Port aktualizacji oprogramowania sprzedawanego
 - Sekcja koncentratora urządzeń periferyjnych USB 3.1 Gen1
 - Przycisk resetowania
 - LED de alimentare
- B Instalarea hardware**
- Montare pe raft – frâță**
- Notă înainte de a începe: Cu excepția cazului în care se specifică altfel, suruburile rafului menionate în etapele de mai jos nu sunt prevăzute în ambalaj. Dacă aveți nevoie de suruburi suplimentare, vă rugăm să contactați distribuitorul dvs. de raft.
- 1 Îndepărtați suruburile, unul pe laturile din stânga și din dreapta, lângă partea

CS18208 / CS18216 8/16 ポート USB 3.0 4K HDMI KVM スイッチ

A 製品各部名称

- 正面図**
- ポート選択ボタン
 - ポート LED
 - ファームウェアアップグレーディング
 - オーディオオッシャック
 - USB 3.1 Gen1 周辺機器ハブセクション
 - リセットボタン
 - 電源 LED
- 背面図**
- 接地端子
 - 電源ジャック
 - オーディオオッシャック
 - コンソールポートセクション
 - KVM ポートセクション

B ハードウェアのセットアップ

作業を始める前に：特に指定しない限り、下記手順に記載のラックねじは、本機に同梱されていません。追加のねじが必要な場合はラックの販売店にお尋ねください。

1 ユニット前面付近の左右両側から 1 本ずつねじを取り外します。

CS18208 / CS18216 8/16 ポート USB 3.0 4K HDMI KVM スイッチ

A 하드웨어 리뷰

- 전면**
- 포트 선택 푸시 버튼
 - 포트 LED
 - 펌웨어 업그레이드 복구 스위치
 - 오디오 오션
 - 펌웨어 업그레이드 포트
 - USB 3.1 Gen1 주변 장치 허브 셕션
 - 리셋 버튼
 - 전원 LED
- 후면**
- 접지 단자
 - 전원 채크
 - 오디오 채크
 - 콘솔 포트 셕션
 - KVM 포트 셕션

CS18208 / CS18216 8/16 端口 USB 3.0 4K HDMI KVM 多電腦切換器

A 硬件概览

- 前视图**
- 连接端口选择按钮
 - 端口 LED 指示灯
 - 固件升级恢复开关
 - 音频插孔
 - 固件升级端口
 - USB 3.1 Gen1 外围设备连接端口区
 - 重置按钮
 - 电源 LED 指示灯
- 后视图**
- 接地端子
 - 电源插孔
 - 音频插孔
 - 控制端连接埠区域
 - KVM 连接埠区域

CS18208 / CS18216 8/16 端口 USB 3.0 4K HDMI KVM 多电脑切换器

B 硬件安装

开始之前注意事项：除非另有说明，包装中未附以下步骤中提到的机架螺丝。如需备用螺丝，请与机架经销商联系。

CS18208 / CS18216 8/16 埠 USB 3.0 4K HDMI KVM 多電腦切換器

A 硬體檢視

- 前視圖**
- 電腦連接埠選擇按鍵
 - 端口 LED 指示燈
 - 韌體升級回復開關
 - 音頻插孔
 - 固件升級端口
 - USB 3.1 Gen1 周邊設備連接埠區
 - 重置按鍵
 - 電源 LED 指示燈
- 後視圖**
- 接地端子
 - 電源插孔
 - 音訊插孔
 - 控制端連接埠區域
 - KVM 連接埠區域

CS18208 / CS18216 8/16 埠 USB 3.0 4K HDMI KVM 多電腦切換器

B 硬體安裝

機架安裝 - 正面

開始之前請注意：除非另有說明，包裝中未附以下步驟中提到的機架螺絲。如需備用螺絲，請與機架經銷商聯繫。

частини пристрою.

- 2 Використовуйте гвинти з шестигранною голівкою M3 x 6 Phillips з комплекту монтажу у стіці для прикріпування монтажних кронштейнів стікі в боках біля передньої частини пристрою.
- 3 Розмістіть перемикач KVM у стіці. Розмістіть його так, щоб отвори в монтажних кронштейнах відповідали отворам у стіці. Прикрепіть монтажні кронштейни до передньої частини стікі.
- Установлення за один етап**
- Щоб встановити комутатор, зверніться до схеми з установкою та виконайте наступні дії:
- 1 Виконайте заземлення CS18208 / CS18216, підключивши один кінець заземлюючого дроту до заземлюючою клеммі, а інший до відповідного кронштейну.
 - 2 Підключіть клавіатуру та іншу USB до портів консолі USB від Вибору портів консолі на задній панелі пристрою.
 - 3 Підключіть ваш монітор HDMI порту HDMI консолі від Вибору портів консолі на задній панелі пристрою. Динаміки, з'єднані з передньої та задньої панелі пристрою. Динаміки, з'єднані з передньої та задньої панелі пристрою.
 - 4 З'єднайте свої динаміки з аудіогнізда, розміщеніми на передній та задній панелі пристрою. Динаміки, з'єднані з передньою панеллю, мають приоритет над з'єднаннями з задньою панеллю.

Use os parafusos sextavados M3 x 6 Phillips fornecidos com o kit de montagem do suporte para aparafusar os suportes de montage nas laterais próximas à parte frontal da unidade.

3 Coloque o comutador KVM no suporte. Posicione-o de forma a que os orifícios nos suportes de montagem se encontrem alinhados com os orifícios no suporte. Fixe os suportes de montagem na frente do suporte.

Instalação de fase única

Para instalar o interruptor, consulte o diagrama de instalação e realize os seguintes passos:

- 1 Estabeleça uma ligação terra ao CS18208 / CS18216 com uma ponta do fio terra ao terminal terra, e a outra ponta do fio a um objeto adequado com ligação terra. **Nota:** Não ignore este passo. Uma ligação correta à terra evita danificar a unidade com picos de corrente ou eletricidade estática.

2 Ligue o seu teclado e rato USB às portas de consola USB a partir da Secção Portas de Consola no painel traseiro da unidade.

3 Ligue os seus monitores HDMI as portas de consola HDMI a partir da Secção Portas de Consola localizada no painel traseiro da unidade. Os altifalantes ligados ao painel dianteiro têm prioridade em

montaj kitiley birlikte verilen M3 x 6 Yıldız altıgen başlı vidalar kullanın.

3 KVM switch'i rafa yerleştirin. Montaj braketlerindeki delikler, rafaki deliklerde aynı hizaya olacak şekilde yerleştirin. Montaj braketlerini rafin ön tarafına sıkıca tutturun.

Tek Kademeli Kromeli

Anahat kurmak için, kurulum şemasına bakın ve aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Bir toplaklama kablosunu bir ucunu Topraklama Terminaline ve diğer ucunu uygun bir toplaklama nesnesine bağlayın CS18208 / CS18216 toplaklamayı. **Not:** Bu adımı atlamayın. Doğru toplaklama, ünitenin güç algalama sırasında verya statik elektrik zarar görememesi önerir.

2 USB klavyeyi ve USB fareni, ünitenin arkası panelinde bulunan Konsol Bağlantıları Bölümünden USB kabloları bağlantılarını takın.

3 HDMI monitörlerini, ünitenin arkası panelinde bulunan Konsol Bağlantıları Bölümünden HDMI kablo bağlantılarını takın.

4 Hoparlörlerini, ünitenin arkası panelinde bulunan Ses Girişleri takın.

5 Bu pakette birlikte verilen kablo setlerini (HDMI kablosu, USB 3.0 kablosu ve ses kablosu) kullanın. HDMI konnektörünü, switch'in KVM portlarını

bosaltı hizalı bir HDMI portuna (CPU 1, CPU 2 vb.) ardında USB 3.0 kablosunu ve ses kablosunu ilgili portlara takın.

Not: Tüm konektörlerin aynı KVM Bağlantı Noktaları Bölümünde olduğunu doğrulayın (tümü CPU 1'de, tümü CPU 2'de vb.).

5. admımkı kabloları diğer ucundan HDMI kablosunu, USB 3.0 kablosunu ve cablo de áudio com esta embalagem. Ligue o conector HDMI a qualquer porta HDMI disponível no secção Portas KVM do computador (CPU 1, CPU 2, etc.), e, em seguida, ligue o cabo USB 3.0 e o cabo de áudio às portas correspondentes.

Nota: Confirme se todos os conectores se encontram na mesma secção de Portas KVM (todas no CPU 1, todas na CPU 2).

6 Na outra extremidade dos cabos de passo 5, ligue o cabo HDMI, o cabo USB 3.0 e o cabo de áudio às portas respetivas do computador. Repita os passos 5 e 6 para outros sistemas de PC que estiver a instalar.

7 [Opcional] Ligue os seus periféricos USB às portas USB Type-A, na secção do hub periférico USB 3.1 Gen1 localizado no painel frontal da unidade.

8 Ligue o transformador fornecido com o comutador a uma fonte de alimentação AC e ligue o cabo de alimentação do transformador à tomada de alimentação do comutador. Agora o CS18208 / CS18216 está ligado.

9 Ligue a alimentação dos computadores.

Operação

O CS18208 / CS18216 proporciona quatro métodos de seleção de porta para aceder aos computadores na sua instalação: manual, um sistema de menus OSD (visualização no ecrã), teclas de atalho e comandos RS-232. Para obter mais

relação aqueles ligados no painel traseiro.

6 Use os conjuntos de cabos fornecidos (cablo HDMI, cabo USB 3.0 e cabo de áudio) com esta embalagem. Ligue o conector HDMI a qualquer porta HDMI disponível no secção Portas KVM do computador (CPU 1, CPU 2, etc.), e, em seguida, ligue o cabo USB 3.0 e o cabo de áudio às portas correspondentes.

Nota: Confirme se todos os conectores se encontram na mesma secção de Portas KVM (todas no CPU 1, todas na CPU 2).

7 Outra extremidade dos cabos de passo 6, ligue o cabo HDMI, o cabo USB 3.0 e o cabo de áudio às portas respetivas do computador. Repita os passos 5 e 6 para outros sistemas de PC que estiver a instalar.

8 [Opcional] Ligue os seus periféricos USB às portas USB Type-A, na secção do hub periférico USB 3.1 Gen1 localizado no painel frontal da unidade.

9 Ligue o transformador fornecido com o comutador a uma fonte de alimentação AC e ligue o cabo de alimentação do transformador à tomada de alimentação do comutador. Agora o CS18208 / CS18216 está ligado.

10 Ligue a alimentação dos computadores.

Calibratura

CS18208 / CS18216, kurulumda bilgisayarları erişilmesi için dört port seçimin yanı sıra: Manuel, bir OSD (ekran üstü kumanda) menü sistemi, Kisayol Tuşları ve RS-232 komutları. Daha fazla bilgi için lütfen CS18208 / CS18216 kullanıcı kılavuzuna bakın.

i tylnym urządzeniu. Głośniki podłączone do panelu przedniego mają pierwszeństwo przed głośnikami podłączone do panelu tylnego.

6 Użyj dołączonych do zestawu kabli (kabel HDMI, kabel USB 3.0 i kabel audio). Podłącz złącze HDMI do dolnego dostępnego portu KVM przełącznika (CPU 1, CPU 2 itd.), a następnie podłącz kabel USB 3.0 i kabel audio do odpowiednich portów.

Uwaga: Sprawdź, czy wszystkie złącza znajdują się w tej samej sekcji portów KVM (wszystkie w CPU 1, wszystkie w CPU 2 itp.).

7 Drugie kabły kable kabli z kroku 5, tka kabla HDMI, kabla USB 3.0 i kabla audio, podłącz do odpowiednich gniazd w komputerze. Wykonaj kroki 5 i 6 dla innych instalowanych komputerów.

8 [Opcja] Podłącz urządzenie periferijowe USB typ A w sekcji koncentratora urządzeń periferyjnych USB 3.1 Gen1, znajdującej się na panelu przednim urządzenia.

9 Podłącz zasilacz dołączony do przełącznika do źródła zasilania sieciowego, a następnie podłącz kabla