

Philips 5000 Series XXL
connected
Piedino in gomma per la
parte inferiore di Airfryer

CP2099/01



Per sostituire il piedino in gomma in uso

Questa parte di ricambio è destinata a Airfryer XXL Connected serie 5000

Utilizzo semplice delle parti di ricambio Philips

- Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

PHILIPS

Specifiche

Parte sostituibile:

- Compatibile con il modello:: HD9285

In evidenza

Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.



Data di rilascio
2023-10-31

Versione: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com