

PHILIPS

Cable de
alimentación

CRP305/01



Para conectar la afeitadora a la corriente eléctrica Comprueba los datos de compatibilidad

Un cable que permite proporcionar alimentación y cargar el dispositivo de afeitado mediante la corriente eléctrica.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Especificaciones

Pieza reemplazable

Apto para los modelos de producto: HQ4401, HQ4407, HQ441, HQ4411, HQ4421, HQ444, HQ4441, HQ4601, HQ4607, HQ468, HQ4800, HQ4806, HQ4807, HQ481, HQ4819, HQ4821, HQ4826, HQ4846, HQ4847, HQ4851, HQ4856, HQ4861, HQ4866, HQ489, HQ5401, HQ5413, HQ5421, HQ5426, HQ5430, HQ5461, HQ5601, HQ5625, HQ5800, HQ5801, HQ5806, HQ5811, HQ5812, HQ5813, HQ5816, HQ5817, HQ5818, HQ5819, HQ5820, HQ5821, HQ5823, HQ5824, HQ5826, HQ5841, HQ5846, HQ5861, HQ5866, HQ6405, HQ6415, HQ6445, HQ6605, HQ6610, HQ6640, HQ6645, HQ6646, HQ6675, HQ6695, HQ6696, HQ6831, HQ6842, HQ6849, HQ6854, HQ6855, HQ6857, HQ6859, HQ6868, HQ6874, HQ6879, HQ6892, HQ6897, HQ6900, HQ6920, HQ6921, HQ6940, HQ6941, HQ6942, HQ6950, HQ6970, HQ6990

Se ajusta a los tipos de producto: HQ341, HQ342, HQ382, HQ384, HQ386, HQ3860

