

لوحة مفاتيح USB رفيعة v2 مع قارئ بطاقات الذكية HP Bus

اعمل على تعزيز إنتاجيتك

عزز الإنتاجية واختر حلاً أنيقاً لتقنية المعلومات إلى جانب ميزات الأمان المدمجة مع لوحة مفاتيح HP النحيفة بتوصيل USB التي تحتوي على قارئ مضمن لبطاقات الذاكرة وتعد مصممة لتكميل أحدث أجهزة الكمبيوتر التجارية من HP.



*قد تختلف صورة المنتج عن المنتج الفعلي

هادئ ورفيع

حافظ على بيئة عمل هادئة مع مفاتيح مشحمة كما اطمئن على عدم تأثير الانسكابات الصغيرة نظراً لآلية الصرف المضمنة للسوائل المنسكية والتي تجعل لوحة المفاتيح سهلة التنظيف.[1]

أمان ذكي

احصل على قارئ بطاقات ذكية مصمم بإيتاشكل مريح أعلى لوحة المفاتيح مما يساعدك على عدم نسيان إخراجها ببطاقتك. يساعد التوافق مع البطاقات الذكية من الفئة A، B و C على تفادي القرصنة وتغيير المكونات الصلبة في لوحة المفاتيح.

تصميم متجدد

اقرن كمبيوترك بلوحة مفاتيح أنيقة معادة التصميم بحجم مصغر والتي تشتمل على تخطيط مألوف إلى جانب مفاتيح الوظائف ولوحة مفاتيح رقمية. كلها في تصميم موفر للمساحة. مؤشرات لحظية لحالة المفاتيح تنبهك بوجود caps lock و num lock و scroll قيد التشغيل أو إيقاف التشغيل.

لوحة مفاتيح USB رفيعة v2 مع قارئ بطاقات الذكية HP Bus

المواصفات

رقم المنتج	A71J9AA
رقم UPC	198415643803; (ABV) 198415643926; (B13) 198415644121 (ABB)
طول الكابل	180 سم
نوع لوحة المفاتيح	حجم كامل
بنية المفاتيح	مكبس
مفاتيح خاصة	Copilot ¹
ميزات لوحة المفاتيح	قابلية لتعديل الإمالة
مؤشر LED	Num lock: Caps lock; قفل التمرير; نشاط البطاقات الذكية
دورة حياة المفاتيح	10 ملايين ضغطة مفتاح لجميع المفاتيح ³
لون المنتج	أسود
أنظمة التشغيل المدعومة	نظام التشغيل Windows 11; Windows 10
متطلبات النظام، الحد الأدنى	منفذ USB Type-A
الضمان	ضمان قياسي محدود من HP لمدة سنة واحدة
الشهادات والتوافق	FCC: RCM; BSMI; المطابقة الأوروبية الاسيوية (EAC): ICES; CULus: KCC; VCCI: TUV-GS: علامة CE: CSAAus: ISO 9241-4
محتويات صندوق المنتج	لوحة مفاتيح سلكية، بطاقة الضمان، R.E.D. بطاقة RTF: دليل المستخدم
بلد المنشأ	صنع في الصين
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	440.6 × 144.5 × 19.8 مم
الوزن	600 جم
أبعاد الحزمة (العرض × العمق × الارتفاع)	463 × 169 × 30 مم
وزن الحزمة	700 جم
مواصفات الأثر المستدام	العبوة قابلة لإعادة التدوير ²



لوحة مفاتيح USB رفيعة v2 مع قارئ بطاقات الذكية HP Bus

الحواشي السفلية

الحواشي السفلية للمراسلة

[1] راجع إرشادات التنظيف الواردة في دليل المستخدم.

الحواشي السفلية للمواصفات الفنية

¹ يختلف مدى توفر الميزات الرئيسية لتطبيق Copilot حسب السوق، راجع موقع aka.ms/keysupport. لا يتوفر Copilot في الصين وروسيا وبيلاروسيا والمناطق المحظورة متضمنة كوبا وإيران وكوريا الشمالية والقرم.

² قد تختلف إمكانيات إعادة التدوير حسب الموقع. يرجى مراجعة برنامج إعادة التدوير المحلي للحصول على معلومات مفصلة.

³ لا تضمن نتائج اختبارات HP Total Test Process الأداء في المستقبل في ظل نفس ظروف الاختبار. وتتطلب الأضرار في ظروف اختبار HP Total Test Process أو الأضرار العرضية الأخرى حزمة HP Accidental Damage Protection Care Pack الاختيارية.

