لوحة مفانبح USB رفيعة v2 مع قارئ بطاقات الذكية HP Bus

اعمل على تعزبز إنتاجيتك

عزز الإنتاجية واختر حلاً أنيقًا لتقنية المعلومات إلى جانب ميزات الأمان المدمجة مع لوحة مفائبح HP النحيفة بتوصيل USB التي تحتوي على قارئ مضمن لبطاقات الذاكرة وتعد مصممة لتكميل أحدث أجهزة الكمبيوتر التجاربة من HP.



*قد تختلف صورة المنتج عن المنتج الفعلى

تصميم متجدد

اقرن كمبيوترك بلوحة مفائهح أنيقة معادة التصميم بحجم مصغر والتي تشتمل على تخطيط مألوف إلى جانب مفائهح الوظائف ولوحة مفائهح رقمية، كلها في تصميم موفر للمساحة. مؤشرات لحظية لحالة المفائهح تنبهك بوجود caps lock و num lock و scroll

أمان ذكي

احصل على قارئ بطاقات ذكيةً مصمميجابايتشكل مربح أعلى لوحة المفائيج مما يساعدك على عدم نسيان إخراجيجابايتطاقتك. يساعد التوافق مع البطاقات الذكية من الفئة A g B و C على تفادي القرصنة وتغيير المكونات الصلبة في لوحة المفائيح.

هادئ ورفبع

حافظ على بيئة عمل هادئة مع مفائبح مشحمة كما اطمئن على عدم تأثير الانسكابات الصغيرة نظرًا لالية الصرف المضمنة للسوائل المنسكبة والتي تجعل لوحة المفائبح سهلة التنظيف.[1]

لوحة مفانبح USB رفيعة v2 مع قارئ بطاقات الذكية HP Bus

المواصفات	
رقم المنتج	A71J9AA
رقم UPC	198415643803; (ABV) 198415643926; (B13) 198415644121 (ABB)
طول الكابل	180 سم
نوع لوحة المفائبح	حجم کامل
بنية المفائبح	مكبس
مفائبح خاصة	Copilot ¹
ميزات لوحة المفائبح	قابلية لتعديل الإمالة
مۇشر LED	Num lock :Caps lock؛ نشاط البطاقات الذكية
دورة حياة المفائبح	10 ملايين ضغطة مفتاح لجمېع المفائېح³
لون المنتج	أسود
أنظمة التشغيل المدعومة	نظام التشغيل Windows 11; Windows 10
متطلبات النظام، الحد الأدنى	منفذ USB Type-A
الضمان	ضمان قياسي محدود من HP لمدة سنة واحدة
الشهادات والتوافق	RCM؛ RCM؛ اBSM! المطابقة الأوروبية الآسيوبة (EAC)؛ CULus؛ CES!؛ VCCI؛ VCCl؛ TUV-GS؛ علامة CSAus؛ 241-92. 1SO 9241 وSO
محتوبات صندوق المنتج	لوحة مفانهح سلكية؛ بطاقة الضمان؛ R.E.D. بطاقة RTF؛ دليل المستخدم
بلد المنشأ	صُنع في الصين
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	19.8 × 144.5 × 440.6 مم
الوزن	600 جم
أبعاد الحزمة (العرض × العمق × الارتفاع)	30 × 169 × 463 مم
وزن الحزمة	700 جم
مواصفات الأثر المستدام	العبوة قابلة لإعادة التدوير ²



لوحة مفانبح USB رفيعة v2 مع قارئ بطاقات الذكية HP Bus

الحواشي السفلية

الحواشي السفلية للمراسلة

[1] راجع إرشادات التنظيف الواردة في دليل المستخدم.

الحواشى السفلية للمواصفات الفنية

Copyright 2024 HP Development Company, LP. ها المستند عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا بوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء نائجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند.





¹ يختلف مدى توفر الميزات الرئيسية لتطبيق Copilot حسب السوق، راجع موقع aka.ms/keysupport. لا يتوفر Copilot في الصين وروسيا وبيلاروسيا والمناطق المحظورة متضمنة كوبا وإيران وكوربا الشمالية والقرم.

^{ِّ} قد تختلف إمكانيات إعادة التدوبر حسب الموقع. يرجى مراجعة برنامج إعادة التدوبر المحلي للحصول على معلومات مفصلة.

³ لا تضمن نتائج اختباراًت HP Total Test Process الأداء في المستقبل في ظل نفسُ ظروف الاختبار. وتتطلب الأضرار في ظروف اختبار HP Total Test Process أو الأضرار العرضية الأخرى حزمة HP Accidental Damage Protection Care Pack الاختيارية.