

PHILIPS

Válvula

Philips Avent


Extractores de leche

Rosa

Extractor de leche eléctrico
manos libres Philips Avent

Le recomendamos que
compruebe las válvulas del
extractor de leche con
regularidad y mantenga la
válvula en condiciones óptimas.

CP2203



Transfiere la leche materna del pecho a la copa recolectora

Comprueba la compatibilidad a continuación

Esta válvula mantiene el vacío y ayuda a que la leche materna pase del extractor al biberón. Si la fuerza de succión del extractor de leche es baja, compruebe si la válvula está dañada y si está completamente cerrada, y sustitúyala para que el extractor funcione correctamente.

Especificaciones

Pieza reemplazable

Se ajusta a los tipos de producto: SCD553,
SCF439, SCF442, SCF481, SCF531, SCF532,
SCF533, SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

