

PHILIPS

Conector

Plástico

CRP548



Para unir las dos partes de la batidora de varilla

Comprueba los datos de compatibilidad

¿La parte que conecta la unidad motora y la cuchilla para picar de la batidora de varilla está rota o se ha perdido? Pide una nueva aquí.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Especificaciones

Pieza reemplazable

Se ajusta a los tipos de producto:

HR2080/00, HR2084/00, HR2084/01

