

PHILIPS

Epilierkopf

Epilators

Satinelle-Serie

Gold

HP1059/01



Ersatzepilierkopf

Informationen zur Kompatibilität siehe unten

Die Epilierkopfeinheit wird auf das Gehäuse des Epilierers aufgesetzt und entfernt Haare direkt an der Haarwurzel.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen:
HP6502/00, HP6502/10, HP6502/99

