

PHILIPS

Sicherheitskappe

Serie GC8300

Weiß

CRP956



Für das Boilerauslassloch Ihres Dampfbügelsystems.

Kompatibilität prüfen

Mit dieser kleinen Kappe können Sie den Auslass des Dampf erzeugenden Boilers Ihres Dampfbügelsystems zum einfachen Ausspülen öffnen, nachdem sich das Gerät abgekühlt hat. Ist Ihnen Ihre alte Kappe abhanden gekommen? Dann bestellen Sie hier eine neue!

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Auffrischung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen:

GC8325/02, GC8325/22, GC8215/01,
GC8220/02, GC8220/07, GC8225/02,
GC8320/22, GC8323/02, GC8328/02,
GC8330/02, GC8340/02, GC8350/02,
GC8351/02

