

Philips
Bouchon de sécurité

Série GC8300
Blanche

CRP956



Pour l'orifice de sortie de la chaudière de votre centrale vapeur

Vérifier les données de compatibilité

Ce petit bouchon permet d'ouvrir l'orifice de sortie de la chaudière de votre centrale vapeur afin de la rincer facilement, une fois l'appareil refroidi. Vous avez égaré l'ancien bouchon ? Commandez-en un nouveau ici !

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

PHILIPS

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adapté aux types de produits: GC8325/02, GC8325/22, GC8215/01, GC8220/02, GC8220/07,

GC8225/02, GC8320/22, GC8323/02, GC8328/02, GC8330/02, GC8340/02, GC8350/02, GC8351/02

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.



Date de publication
2019-01-27

Version: 1.0.1

EAN: 08 71010 36045 87

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com