



Philips
Vervangingsset

1x EPA10-motorfilter
1x motorinvoerfilter
2x schuimrubberen uitblaasfilters

FC8058/01

Vervangingsset voor PowerPro Compact en Active

Originele vervangende filters van Philips

Set vervangende filters voor de Philips PowerPro Compact en PowerPro Actieve. De set bevat de motor en uitblaasfilters die eens per jaar moeten worden vervangen.

Originele Philips-accessoires

- Motorinvoerfilter (schuimrubber)

Originele Philips-accessoires

- EPA10-motorfilter
- Schuimrubberen uitblaasfilters

PHILIPS

Vervangingsset

1x EPA10-motorfilter 1x motorinvoerfilter, 2x schuimrubberen uitblaasfilters

FC8058/01

Specificaties

Bevat

- Schuimrubber filter: 2x
- Motorfilter: 1x
- EPA-filter: 1x

Geschikt voor

- PowerPro Active: FC8630 - FC8649, FC9520 - FC9529, FC8670 - FC8679, FC9530 - FC9542
- PowerPro Compact: FC8470 - FC8479, FC9320 - FC9327

Kenmerken

EPA10-motorfilter



De set bevat 1 EPA10-motorfilter. Dit zorgt voor een hoog filterniveau en voorkomt dat fijn stof bij de motor komt en deze beschadigt. Het filter kan worden gewassen en moet eens per jaar worden vervangen.

Motorinvoerfilter



De set bevat 1 motorinvoerfilter (schuimrubber). Dit filter biedt extra bescherming aan de motor en moet naast het EPA motorfilter worden geplaatst. Het filter kan worden gewassen en moet eens per jaar worden vervangen.

Schuimrubberen uitblaasfilters



De set bevat 2 schuimrubberen uitblaasfilters. De filters vangen zelfs het fijnste stof op voordat de lucht terug in de kamer komt. Hierdoor krijgt u een schone en stofvrije lucht in uw huis. De filters moeten eens per jaar worden vervangen.



Publicatiedatum
2023-03-03

Versie: 4.4.1

EAN: 87 10103 61842 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com