


PHILIPS

Trzepaczka

CP9579



Wymiana obecnie używanej trzepaczki

Trzepaczka blendera ręcznego firmy Philips pozwala ubijać śmietanę, majonez, ciasto na naleśniki i nie tylko, zwiększając tym samym uniwersalność i wielofunkcyjność blendera.

Łatwość użycia części zamiennych firmy Philips

- Produkt będzie jak nowy dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

Zalety

Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

Dane techniczne

Część zamienna

Do modeli:: HR1600/00, HR1600/01, HR1600/09, HR1601/00, HR1601/19, HR1602/00, HR1602/01, HR1603/00, HR1604/00, HR1604/01, HR1604/03, HR1604/09, HR1605/00, HR1605/01, HR1606/00, HR1607/00, HR1608/00, HR1608/03, HR1609/00, HR1609/03, HR1621/00, HR1621/05, HR1623/00, HR1623/04, HR1625/00, HR1626/00, HR1627/00, HR1627/01, HR1627/05, HR1628/00, HR1629/90

