



Philips
Anello di colleg. tra
recipiente e gruppo
motore

Controllare prima di ordinare

Targhetta sulla base
dell'apparecchio

Questa parte è adatta solo per
le date di produzione da 0814 a
0906

CP9146

Per sostituire l'anello di collegamento in uso.

Verifica le specifiche di compatibilità

Per collegare il vaso frullatore al gruppo motore. Compatibile solo con frullatori con data di produzione compresa tra 14-08 e 06-09.

La comodità di usare ricambi Philips

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

PHILIPS

Anello di colleg. tra recipiente e gruppo motore

Controllare prima di ordinare Targhetta sulla base dell'apparecchio, Questa parte è adatta solo per, le date di produzione da 0814 a 0906

Specifiche

Parte sostituibile

- Compatibile con i modelli: HR2094/03, HR2094/

00, HR2094/01

CP9146/01

In evidenza

Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.



Data di rilascio
2023-07-14

Versione: 7.7.1

EAN: 87 10103 60511 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com