

Philips
Angrenajul tocătorului

CP9739



pentru a înlocui angrenajul actual al tocătorului XL

Ai nevoie de acest angrenaj pentru a conecta accesoriul pentru tocat la blenderul de mână.

Ușurința utilizării pieselor de schimb Philips

- Reînnoiește-ți cu ușurință produsul cu piese originale Philips

PHILIPS

Specificații

Piesă de schimb

- Se potrivește tipurilor de produs:: HR1640/0x, HR1641/0x, HR1642/0x, HR1643/0x, HR1644/0x,

HR1646/0x, HR1647/0x, HR1670/9x, HR1671/9x, HR1672/9x, HR1673/9x, HR1674/9x, HR1675/9x, HR1676/9x, HR1677/9x

Repere

Reînnoire ușoară componentelor produsului

Din când în când, produsul tău are nevoie de o actualizare. Reînnoirea produsului nu a fost niciodată mai simplă ca acum, mulțumită pieselor de schimb Philips concepute pentru a fi înlocuite de consumator. Toate acestea, cu calitatea Philips garantată.



Data apariției 2023-02-13

Versiune: 6.6.1

EAN: 08 71010 37262 72

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com