


PHILIPS

Pölynimurin
suodatinsylinteri

HEPA



FC8047/01



Optimaalinen suodatus

HEPA 10 -suodatin

Pestävä suodatinsylinteri kerää haitallisia mikrohiukkasia, jotka aiheuttavat hengitystieallergioita. Varmista tehokas toiminta puhdistamalla suodatinsylinteri säännöllisesti. Puhdista suodatinsylinteri taputtelemalla sitä roskakorin laittaa vasten.

Optimaalinen suodatus

- EPA 10 -suodatin kerää kaikki pölyhiukkaset

Sopii täydellisesti

- Alkuperäinen Philips-suodatinsylinteri

Tekniset tiedot

Lisävarusteiden tekniset tiedot

Suodatinsylinterien määrä: 1

Moottorisuodatinten määrä: 1

Vaihtosuodatin malliin:: FC8712-FC8724

