



الكمبيوتر المتكامل HP EliteOne 800 G6 24

الأناقة والكفاءة العالية في جهاز واحد



يُجذب جهاز HP EliteOne 800 المتكامل والنحيف للغاية ذو المقاس القطرى 23.8 بوصة انتباهك بتصميمه المذهل. ارفع توقعاتك بشأن ما يمكن أن يفعله الكمبيوتر المتكامل AiO بفضل هذا الحل القوى والأمن الذي لا تشوبه شائبة لمن يعملون في الخطوط الأمامية.

*قد تختلف صورة المنتج عن شكل المنتج الفعلى

تصميم جديد مذهل

- يكمل جهاز HP EliteOne 800 AiO أسلوب مكتبك بمظهره الرفيع وتصميمه المتطور. تتميز الشاشة الاختيارية ذات الضوء الأزرق الخافت والمضادة للتوجّه³ بإطارات دقيقة الحواف من ثلاثة جوانب وتدعم العديد من خيارات الحامل⁴ حسبما يناسب احتياجاتك.

توصي HP باستخدام Windows 11 Pro للأعمال

القدرة الجاهزة للواقع الافتراضي

- احصل على القوة اللازمة لإنجاز مهامك طوال اليوم باستخدام جهاز HP EliteOne 800 AiO معالج Intel® Core™ من الجيل العاشر², و Intel® vPro™⁵, و بطاقة رسومات NVIDIA® GeForce® RTX 2070 SUPER™ متطرفة.⁴

أنجز أعمالك وتمتع براحة البال

- تعمل ميزات الأمان المقدمة من HP بتناغم مُعًا لتوفير حماية متواصلة تعمل دائمًا وتتسق بالتكيف مع المخاطر. إذ تساعد هذه الحلول المتقدمة باستمرار على حماية الكمبيوتر الشخصي من التهديدات، بدءًا من نظام BIOS إلى المستعرض، وكذلك نظام التشغيل على جميع المستويات.

-

- ركز على العمل مع الاستمتاع بتشغيل هادئ للغاية. يستخدم جهاز HP EliteOne 800 AiO تصميم HP Run Quiet Design الذي يضبط المراوح بدقة للحفاظ على عمل الأنظمة على نحو هادئ وبارد.

-

- تطور البرامج الضارة بسرعة، ولا تتمكن برامج مكافحة الفيروسات التقليدية من التعرّف دائمًا على الهجمات الجديدة. انعمي جاباً بتحمّية جهاز الكمبيوتر لديك من الهجمات غير المعهودة باستخدام HP Sure Sense، فهو يستخدم الذكاء الاصطناعي المعتمد على التعلم العميق لتقدي⁶

-

- احصل على اتصال Wi-Fi® موثوق باستخدام تقنية Wireless LAN مما يتيح مسافة أكبر للنقل من نقطة الإرسال ومعدلات نقل بيانات سريعة في نطاقات أقصر.⁹

-

- استمتع باتصال سريع عالي الكفاءة في البيانات اللاسلكية المزدحمة بالبيانات بفضل تقنية Wi-Fi® 6 من فئة Gigabit.^{10,11}

-

- أدق تطبيقات أكثر مفتوحة وأمامك يجعل جهاز AiO الخاص بك شاشة ثانية للكمبيوتر المحمول الخاص بك عبر التوصيل بمنفذ دخل HDMI.⁴

-

- تساعد Admin HP، وهي أداة حديثة لإدارة BIOS، على التخلص من الحاجة إلى استخدام كلمة مرور أو أداة مساعدة لإعداد BIOS في نظام التشغيل وذلك من خلال إنشاء توقيع رقمي يتيح لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات إدارة إعدادات BIOS بأمان عبر الشبكة.¹³

-

- لقد ضُنِّن جهاز HP EliteOne 800 بنسبة 50 بالمئة من محتوى بلاستيك معاد تدويره بعد الاستهلاك بما في ذلك البلاستيك المجموع من الأماكن القريبة من المحيطات في صندوق السماعات.¹⁴

الكمبيوتر المتكامل HP EliteOne 800 G6 24 جدول المواصفات



*قد تختلف صورة المنتج عن شكل المنتج الفعلي.

الكمبيوتر المتكامل 24 HP EliteOne 800 G6

الملحقات والخدمات (غير مضمونة)



احصل على 5 سنوات من تقديم خدمات الدعم للأجهزة الكمبيوتر خاصتك في الموقع يوم العمل التالي من قبل فني HP مؤهل، وذلك في حالة عدم إمكانية حل المشكلة عن بعد.
رقم المنتج: U7899E

دعم مكونات أجهزة الكمبيوتر
المكتبية بموقع العمل في يوم العمل
التالي لمدة 5 سنوات من HP

توصي HP باستخدام Windows 11 Pro للأعمال

الكمبيوتر المتكامل 24 HP EliteOne 800 G6

الحواسи السفلية للمراسلة

- ¹ تضمنت تقنية المعالجات متعددة المعاكل تحسين أداء برامج محددة. وليس حتمياً أن يستفيد جميع العملاء أو تطبيقات البرامج من استخدام هذه التقنية. وبختلاف الأداء وتعدد ساعة المعالج بختلاف أبعاد عمل التطبيقات وتكوينات البرامج والأجهزة. ولا يُعد ترقيم Intel® وع² الشاشات الصلبة والمباعدة الأخيالية يجب توكينها في المصنعين.
- ³ تباع بشكل منفصل أو يتم شراؤها كمودة أخبارية.
- ⁴ تباع بشكل منفصل أو يتم شراؤها كمودة أخبارية.
- ⁵ تتطلب بعض وظائف تقنية Intel® Active Management Technology وتقنية Intel Active Virtualization من Intel® vPro® على موفري برامج الجهات الخارجية. ولم يتم بعد تزويدها على موفري برامج الجهات الخارجية.
- ⁶ تتطلب بعض وظائف تقنية Intel® Active Management Technology وتقنية Intel Active Virtualization من Intel® vPro® على موفري برامج الجهات الخارجية.
- ⁷ تتطلب بعض وظائف تقنية Intel® Active Management Technology وتقنية Intel Active Virtualization من Intel® vPro® على موفري برامج الجهات الخارجية.
- ⁸ تباع بشكل منفصل أو يتم شراؤها كمودة أخبارية.
- ⁹ استناداً إلى الأخبار الداخلية مقاومة بفتح الباب السلكي لـ Windows 11 Pro مع ترقيم LAN 802.11ax.
- ¹⁰ تقدّم خدمة الوصول اللاسلكية إضافية بمقدار ثمانين ميكروثانية مقارنة بـ Windows 11 Pro.
- ¹¹ كانت الموصفات القياسية المطلوبة على اتصال آجهزة 802.11ax.
- ¹² عند تقليل الملفات بين جهازين متصلين بجهاز التوجيه نفسه، وهو يتطلب جهاز توجيه لاسلكي يتابع بشكّل منفصل يدعم قوّات تردد 160 ميجاهرتز.
- ¹³ يمكن استخدام اتصال Wi-Fi® بدقة سرعات بمقدار 4 جيجابايت/ثانية على موفري برامج الجهات الخارجية.
- ¹⁴ يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ¹⁵ يتطلب تثبيت HP BIOS وجزء Kit Recovery على موفري برامج الجهات الخارجية.
- ¹⁶ متاح على Windows 10.
- ¹⁷ يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ¹⁸ يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ¹⁹ يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ²⁰ يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ²¹ يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ²² يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ²³ يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ²⁴ يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ²⁵ يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ²⁶ يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ²⁷ يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ²⁸ يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ²⁹ يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ³⁰ يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ³¹ يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ³² يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ³³ يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ³⁴ يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ³⁵ يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ³⁶ يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ³⁷ يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ³⁸ يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ³⁹ يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ⁴⁰ يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ⁴¹ يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ⁴² يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ⁴³ يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.
- ⁴⁴ يتطلب تثبيت HP Sure Admin Local Access Authenticator على نظام التشغيل Windows 10.

الحواسي السفلية للمواصفات الفنية

- ¹ لا توفر بعض الميزات في بعض إصدارات أو نسخ Windows. قد تتطلب الأنظمة ترقية وأو شراء أجهزة أو برامج تشغيل أو برامج أخرى على حدة أو تحدث نظام BIOS للاستفادة من جميع وظائف Windows بشكل كامل. يتم تحديث Windows وتمكينه تلقائياً. يلزم توفر إنترنت على أساسه ورسوب خدمة الإنترنت، كما قد يتم تطبيق تعليمات إضافية بمقدار الوقت للحصول على المعلومات. راجع <http://www.windows.com>.
- ² لا توفر مساحة بandalink للأنظمة التي تم توكينها سعة ذاكرة أكبر من 3 جيجابايت ونظام تشغيل 32 بت بسبب متطلبات موارد النظام واستخدام ذاكرة تزيد عن 4 جيجابايت يلزم تشغيل نظام تشغيل 64 بت. وتدعم وحدات الذاكرة معدلات نقل البيانات حتى 2666 ميجا نقلة/ثانية.
- ³ جميع فحصات الذاكرة يمكن الحصول إليها ترقيتها من قبل العميل.
- ⁴ بالأساس لمحركات أقراص التخزين، حيثيات = 1 ملياري باتاً. تيرابايت = 1 تريليون باتاً. ولكن تكون السعة المهمة أقل من ذلك، يتم حجز 30 جيجابايت (لنظام Windows من القرص ل البرنامج استعادة النظام).
- ⁵ تباع بشكل منفصل أو يتم شراؤها كمودة أخبارية.
- ⁶ تقدّم نقطة الوصول اللاسلكية وخدمة الإنترنت مطابقين ويتم بيعهما معاً.
- ⁷ تقدّم نقطة الوصول اللاسلكية وخدمة الإنترنت مطابقين ويتم بيعهما معاً.
- ⁸ جميع أجهزة HP التي تحمل ملامة Bang & Olufsen على الحصول على تجربة صوت دقة للأعمال.
- ⁹ لا توفر موس لوح مقايني رفعة ومواسن لاسلكيين للأعمال من HP بشكل منفصل أو كبيرة أخبارية.
- ¹⁰ تباع على حدة أو تزويده بكمودة أخبارية.
- ¹¹ وحدة Absolute Persistence تأتي وحدة Absolute Persistence مع وحدة التغليف المتكاملة، مما يتيح لك تشغيل وحدة التغليف المتكاملة بمقدار 50% من الأماكن الغريبة من المحيطات بنسبة 15%.
- ¹² وحدة Absolute Persistence تأتي وحدة Absolute Persistence مع وحدة التغليف المتكاملة، مما يتيح لك تشغيل وحدة التغليف المتكاملة بمقدار 50% من الأماكن الغريبة من المحيطات بنسبة 15%.
- ¹³ يتطلب تثبيت HP Sure Click أو HP Sure Recover على Windows 10.
- ¹⁴ يتطلب تثبيت HP Sure Click أو HP Sure Recover على Windows 10.
- ¹⁵ يتطلب تثبيت HP Sure Click أو HP Sure Recover على Windows 10.
- ¹⁶ يتطلب تثبيت HP Sure Click أو HP Sure Recover على Windows 10.
- ¹⁷ يتطلب تثبيت HP Sure Click أو HP Sure Recover على Windows 10.
- ¹⁸ يتطلب تثبيت HP Sure Click أو HP Sure Recover على Windows 10.
- ¹⁹ يتطلب تثبيت HP Driver Packs على Windows 10.
- ²⁰ يتطلب تثبيت HP Manageability Integration Kit على Windows 10.
- ²¹ يتطلب تثبيت HP Manageability Integration Kit على Windows 10.
- ²² يتطلب تثبيت HP Manageability Integration Kit على Windows 10.
- ²³ يتطلب تثبيت HP Manageability Integration Kit على Windows 10.
- ²⁴ يتطلب تثبيت HP Manageability Integration Kit على Windows 10.
- ²⁵ يتطلب تثبيت HP Manageability Integration Kit على Windows 10.
- ²⁶ يتطلب تثبيت HP Manageability Integration Kit على Windows 10.
- ²⁷ يتطلب تثبيت HP Manageability Integration Kit على Windows 10.
- ²⁸ يتطلب تثبيت HP Manageability Integration Kit على Windows 10.
- ²⁹ يتطلب تثبيت HP Manageability Integration Kit على Windows 10.
- ³⁰ يتطلب تثبيت HP Manageability Integration Kit على Windows 10.
- ³¹ يتطلب تثبيت HP Manageability Integration Kit على Windows 10.
- ³² يتطلب تثبيت HP Manageability Integration Kit على Windows 10.
- ³³ يتطلب تثبيت HP Manageability Integration Kit على Windows 10.
- ³⁴ يتطلب تثبيت HP Manageability Integration Kit على Windows 10.
- ³⁵ يتطلب تثبيت HP Manageability Integration Kit على Windows 10.
- ³⁶ يتطلب تثبيت HP Manageability Integration Kit على Windows 10.
- ³⁷ يتطلب تثبيت HP Manageability Integration Kit على Windows 10.
- ³⁸ يتطلب تثبيت HP Manageability Integration Kit على Windows 10.
- ³⁹ يتطلب تثبيت HP Manageability Integration Kit على Windows 10.
- ⁴⁰ يتطلب تثبيت HP Manageability Integration Kit على Windows 10.
- ⁴¹ يتطلب تثبيت HP Manageability Integration Kit على Windows 10.
- ⁴² يتطلب تثبيت HP Manageability Integration Kit على Windows 10.
- ⁴³ يتطلب تثبيت HP Manageability Integration Kit على Windows 10.
- ⁴⁴ يتطلب تثبيت HP Manageability Integration Kit على Windows 10.

التسجيل للحصول على التحديثات <http://hp.com/go/getupdated>

Copyright 2022 HP Development Company, L.P. المعلومات الواردة هنا إشارة للتغيير دون إشعار مسبق، وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بذلك المنتجات والخدمات، ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل صياغاً إضافياً. وتحلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي خطأ ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند.

Intel® Core Inside™ وvPro® وThunderbolt™ وIntel Core™ وPentium® وشعار Intel® Bluetooth® علامات تجارية خاصة بمالكيها، وتستخدمها HP Inc. بموجب ترخيص. Adobe PDF Type-C® وUSB-C® علامات تجارية مسجلة لدى منتدى Adobe Systems Incorporated. ENERGY STAR علامة تجارية مسجلة لوكالة حماية البيئة الأمريكية. DisplayPort™ ونشاش NVIDIA Quadro NVIDIA Corporation لجامعة معايير إلكترونيات الفيديو (VESA™) في الولايات المتحدة والمملكة الأخرى. GeForce NVIDIA وـ NVIDIA علامات تجارية مسجلة لشركة NVIDIA Corporation. Radeong AMD وـ AMD علامات تجارية خاصة بمالكيها، ونستخدمها شركة HP Inc. بموجب ترخيص. Advanced Micro Devices, Inc. مملوكة لـ NVIDIA Corporation. Bluetooth مملوكة لأصحابها المعنين.

أبريل 2022